

平成30年度 緊急合同安全点検 結果一覧

No.	学校No	学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	道路管理者	学校対応	警察対応	市教委対応	市環境生活課対応	市道路管理者	県道路管理者	国道路管理者
1	1	新井	新井小と文化ホール間の道路 市道 白山町運動公園線	横断歩道が新井小駐車場付近のY字路にあるので、見通しが悪い。そのため、新井小玄関近くでの横断歩道設置を要望。また、恒常的に横断する機会が多い。		市		設置の可否について検討					
2	2	新井	錦町、新井中学校前の校門の向かい側 市道 東長森横町線	錦町、新井中学校の校門の向かい側にある用水路にふた等がなく、転落して流される危険がある。(屋根付きのバス停の後ろのほう)		市	児童への指導						
3	3	新井	あらい道の駅の近くの地下道 国道18号線・県道 西野谷新田・新井線	過去に不審者事案があったので、道の駅利用者の動向を監視する目的も兼ねて防犯カメラの設置を要望。	防犯カメラは設置済	国・県	児童への指導						防犯カメラに付いている鳥の巣の除去を実施
4	4	新井	白山町北地区 県道 二本木岡川新井線付近	狭い通学路をスピードを出して通る車があり危険。		県	児童への指導						
5	5	新井	矢代地区 県道 西野谷新田・新井線 県道 西野谷・二本木停車場線	ロッテアライリゾートのオープンに合わせて、矢代地区の道路の交通量が増えている。見通しが良く、スピードも出やすいので、標識や注意喚起の看板等を設置するとよい。		県	児童への指導					路面標示を検討	
6	6	新井	学校町 市道 小出雲青少年ホーム線	テニスコートの脇から旧妙高市適応指導教室(現在は駐車場)方面への周辺道路が、薄暗く人通りが少ないため、防犯カメラもしくは防犯灯の設置を要望。		市	児童への指導		点灯しない照明の修理検討 公園除草を公園管理者へ依頼		道路敷上からの立木枝葉については、枝打ちを実施		
7	1	斐太北	旧斐太線 旧やよい食堂北を左折して青田地区に向かう道路 市道 青田飛田線	風雪が強い日には、吹きさらしになり視界不良となるため、登下校が危険になる。冬、用水の柵が外され川が見えなくなり危険。	児童に用水が流れていることがしっかりわかるような表示が必要	市	初冠雪時に登校班児童に現地で指導				スノーポールの設置検討		
8	2	斐太北	国道18号乙吉交差点 国道18号線・主要地方道上越新井線	交通量が多く、さらに右左折車もあり、児童が横断する際に注意を要する。	児童への安全指導及び下校パトロールだけでは不足	国・県	月2回大人が街頭指導中。今後も協力を依頼					路面標示を検討	要望箇所として検討
9	3	斐太北	岡崎新田～飛田新田間の通学路 市道 十日市飛田新田線	曜日によって一人で歩く児童がいる。		市	一人で下校することがないように配慮				街灯の光量の増加、街灯の増加検討		
10	1	新井南	新井南小学校入口のT字路 市道 南小学校外周線	学校入口の道路幅が狭く小中学校のスクールバスや園児を送迎する保護者の車等の往来に支障を来している。児童の登校時には、安全ボランティアが街頭に立ち、スクールバスや車を誘導し、児童の安全を確保している。道路幅の拡張を希望する。		市	町内からの要望を依頼	車道拡幅となった場合に、信号機や横断歩道の移設に関して協議			車道拡幅が可能か検討 歩道除雪が可能かどうか確認		
11	2	新井南	新井南小学校北側市道T字路 市道 南小学校外周線	街灯が無く暗い。		市	町内からの要望を依頼				街灯の設置の可否について検討		
12	3	新井南	下濁川学校橋周辺 市道 南学校線	不審車両と思われる車が駐車していることがある。		市	児童への指導				消えている街灯の修繕		
13	4	新井南	除戸～上堀之内国道292号線沿い 国道292号線	民家が建ち並んでいるが、空き家が多い。以前、不審者らしき人が児童を写真撮影しようとした。	児童への安全指導だけでは不足	県	街灯を西側に寄せるかどうかについては、町内で相談						
14	5	新井南	大濁バス停付近 市道 新井板倉線	冬季間のスクールバス待機所。周りに誰もおらず、民家もなく、児童一人での登下校が心配。		市	児童への指導				バス停を照らす街灯設置可否検討		

No.	学校No	学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	道路管理者	学校対応	警察対応	市教委対応	市環境生活課対応	市道路管理者	県道路管理者	国道路管理者
15	6	新井南	猿橋国道292号線沿い 国道292号線	車の通行量が多く、スピードを出している車が多い。		県				電柱幕を橋の手前に設置			
16	7	新井南	下濁川地内 市道 下濁川本通線	街灯はあるが暗い。 民家が無く死角になる。 歩道が無く、側道を歩く。		市	除草など環境整備を町内会に協力依頼				市道について防犯灯設置の可否と、暗い街灯を清掃等で明るくできないか検討		
17	1	新井北	国賀1丁目6番10号前道路市道 市道 稲塚広島線	用水路に柵やフタがなく転落の危険がある。		市	夜の状況確認、町内で相談、通学路として道路の反対側通行も可						
18	2	新井北	柳井田2丁目踏切付近 市道 柳井田月岡線	道路と田んぼの段差があり、転落の危険がある。		市	児童への指導				外側線等で対応可か、現場調査後、要検討		
19	3	新井北	柳井田4丁目13-19付近の交差点 市道 柳井田乙吉線	通勤時の交通量が多く混雑している。横断歩道も薄くなっており歩行者が横断しづらい。		市	児童への指導	横断歩道の白線はH31に引く予定 標識「止まれ」修理					
20	4	新井北	広島2丁目17-8付近のカーブ 市道 旧県道広島線	渡る時に見通しが悪く危険である。		市	電柱幕設置、枝払いを依頼						
21	5	新井北	月岡2丁目1-33の交差点から上百々2丁目15の三叉路まで 市道 上百々西線、市道 稲塚広島線	通勤時、スピードを出す車が多い。		市	冬期間のみ、東側の消雪パイプ側の通行は可、町内会に看板設置要望取りまとめ依頼				外側線設置の有無を確認		
22	6	新井北	栗原1丁目16-14付近の用水路 市道 新井高田線	用水路に柵や蓋がなく、危険である。		市	児童への指導				蓋の修理、柵の設置		
23	7	新井北	栗原1丁目16-3三叉路から4-19までの市道 市道 新井高田線	道幅が狭く、交通量が多い。スピードを出す車が多い。		市	児童への指導			注意喚起看板設置			
24	8	新井北	北新井駅近くの踏切 市道 柳井田乙吉線	踏切を通過する車の台数が多い中、踏切に歩道がなく、直前に横断歩道もないため、歩行者は踏切内で車の間を縫って横断するしかなく、危険である。			児童への指導						
25	1	新井中央	諏訪町「薬のアオキ」前、押しボタン信号横断歩道 県道 新井柿崎線	交通量多い。信号無視をする車両情報あり。アオキからの出入りの車が多く、横道からの右折車等で危ない場面が見られた。歩行者押しボタン式信号の位置を移設希望。周辺の事業所看板があり見えにくい。	H29年度交通事故発生地点。児童への安全指導だけでは不足	県	町内会と協議し、店舗への安全確保への協力の申入れも検討	信号機の移設は不可					
26	2	新井中央	関川町「セブンイレブン」近くの押しボタン信号横断歩道 県道 新井柿崎線	交通量多い。信号無視をする車両情報あり。横断歩道の白線が消え、運転手から見えにくい。	児童への安全指導だけでは不足	県	歩行者用信号機の点滅時における、横断せず安全確保する行動の徹底	横断歩道の白線はH31に引く予定					
27	3	新井中央	関川町「セブンイレブン」近くの信号横断歩道 県道 新井柿崎線	交通量多い。右左折の車が横断中の児童の隙間を強引に突っ切る等危険情報あり。	児童への安全指導だけでは不足	県	安全指導の徹底						
28	4	新井中央	西条から北条への通学路(かんずり裏農道) 市道 西条北向線	用水危険。過去、小学生、高校生が落ちて流されたことがある。集落の裏を通る道で人目につきにくい。街灯はあるが間隔がまばらで夕暮れ時暗い。	児童への安全指導だけでは不足	市	蓋に関しては、町内からの要望検討			電柱幕設置検討	防犯灯移設の検討		

No.	学校No	学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	道路管理者	学校対応	警察対応	市教委対応	市環境生活課対応	市道路管理者	県道路管理者	国道路管理者
29	5	新井中央	東雲町東條会館前交差点 県道 新井柿崎線	架線橋下方向からダイセル方向へ強引な左折をする車の情報あり。 県道の方向は歩行者信号があるが、東條会館からダイセル方向は歩行者信号がない。 横断歩道白線が消えている。	児童への安全指導だけでは不足	県	児童への指導	横断歩道の白線はH31に引く予定				除雪状況と安全看板設置について確認	
30	6	新井中央	上新保橋～西側T字路 市道 上新保横町線	交通量多い。信号無く、一時停止を怠る車も多く、危険。	児童への安全指導だけでは不足	市	児童への指導	薄れている横断歩道の白線はH31に引く予定			点灯しない街灯については修繕 T字路の横断歩道を照らす街灯設置については検討		
31	7	新井中央	ときめき鉄道ガード下 県道 新井柿崎線	オレンジの照明はあるがかなり暗く、2カ所故障中。 もっと明るい照明または増設を希望。	児童への安全指導だけでは不足	県	児童への指導					照明の取り替え	
32	8	新井中央	冬季間歩道除雪の不備 県道 新井柿崎線	H29年度冬季間、関川橋から武相荘までの間、歩道除雪がされず歩行困難。	児童への安全指導だけでは不足	県	児童への指導					委託業者が歩道除雪を実施	
33	9	新井中央	旧吉木小学校校門前、中江用水付近歩道 旧吉木小正門前道路 市道 吉木小学校線	歩道脇から用水が崖状になっており、柵等も無く、用水への落下の危険が高い。 白線の外幅狭く、H29に児童が田んぼに落ちた事例あり。ガードレール設置を希望。	積雪時は特に危険。 落下防止のための柵の設置等、検討を希望	市	児童への指導				ポールの設置が可能か確認		
34	10	新井中央	ダイセル正門前 市道 工場団地線	大型トラックの出入りがあり危険。	児童への安全指導だけでは不足	市	左右確認等安全指導の徹底						
35	11	新井中央	新井柿崎線「吉木」交差点の北側の十字路 市道 国賀北条線、市道 吉木バイパス線	信号機無く、年に何回かの交通事故が起きており、児童の通学に不安の声が上がっている。 横断歩道の白線が消え、運転手から見えにくい。要改善	児童への安全指導だけでは不足	市	児童への指導	横断歩道の白線はH31に引く予定					
36	12	新井中央	高柳地内川沿い住宅街の道路 市道 高柳団地1号線	街灯はLED式だが、光量が足りずかつ樹木の陰に隠れて照明が十分でない。		市	児童への指導				道路敷上の立木枝葉については、枝打を実施。街灯移設については、現場状況を十分に確認した上検討		
37	13	新井中央	サンコープラス美守の上越・新井線を渡る高架橋 市道 警察署諏訪町線	街灯がない。夜暗い。	児童への安全指導だけでは不足	市	児童への指導				街灯設置の検討		
38	14	新井中央	二子島公園 関川1丁目(セブンイレブン妙高関川店裏)	街灯がなく、樹木が多く夕暮れ時暗い。 通学路に隣接するので灯りがほしい。			帰宅時刻を守るように指導を徹底		木を間引くか、街灯もう一つ設置				
39	15	新井中央	高柳地内ローソン裏の通学路 市道 高柳中央線	過去に不審者情報有り。 ローソンから出てくる車があり危険。		市	児童への指導			電柱幕設置	区画線設置が可能か検討		
40	16	新井中央	市営石塚住宅横の公園 石塚町2丁目7	多くの児童が遊びに来るが、川沿いで人目につきにくい。以前不審者情報あり。	児童への安全指導だけでは不足		児童への指導		公園管理者へ除草依頼と街灯増設検討依頼				
41	1	高原北	赤倉サンモリッツペンション街手前 岡本ホテル 跡 市道 赤倉温泉南線	大きな看板が崩れ落ちそうになっている。通学路になっているが、人通りが少ない。		市	児童への指導						
42	2	高原北	赤倉サンモリッツペンション街に向かう道路 市道 赤倉温泉南線	側溝の蓋が抜け落ちそうになったり、はずれていたりする。	妙高市役所建設課への情報提供	市	児童への指導				蓋の設置が可能か確認		

No.	学校No	学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	道路管理者	学校対応	警察対応	市教委対応	市環境生活課対応	市道路管理者	県道路管理者	国道路管理者
43	3	高原北	田切下バス停付近 市道 田切新赤倉温泉線	急カーブで見通しが悪い。カーブミラーが付いていない。	交通安全協会妙高高原支部に運転者への注意喚起看板の設置を依頼	市	児童への指導						
44	4	高原北	田切下バス停付近の川 市道 田切新赤倉温泉線	蓋がところどころにしかない。		市	児童への指導						
45	5	高原北	赤倉第5 空家109-2	屋根が崩れ落ちそうになっている。	通学路ではないが、児童宅隣	市	児童への指導						
46	1	高原南	池の平ランドマーク前交差点 一般県道 杉野沢二俣線 一般県道 池の平妙高温泉線 市道 池の平温泉南北線	交通量が多く、見通しが悪い。優先道路の区別はあるが、横断等危険である。		県・市	児童への指導	大型張り出し標識を設置済み					
47	2	高原南	杉野沢入口の変則5差路(県道39号・399号合流点) 主要地方道 妙高高原公園線 一般県道 杉野沢二俣線 市道 杉野沢14号線	交通量が多く、変則五叉路のため右左折の方向が分かりにくい。ランニング練習のランナーも多いため、細心の注意が必要である。		県・市	児童への指導						
48	3	高原南	東北電力(株)貯水池付近の関川第5交差点付近 主要地方道 妙高高原公園線 旧国道18号	信号機はあるものの、冬場には除雪の雪山ができ、歩道や車線が減少する。見えにくくなるので細心の注意を要する。	信号機がH30.12.13に撤去された。	県	児童への指導	信号機撤去に伴い、横断歩道、停止線の表示補修					
49	4	高原南	妙高高原インターチェンジ入口三叉路から旧妙高高原支所へ曲がる三叉路の道路 市道 旧県道妙高温泉線	道路の傾斜がきついため、下ってくる車が案外スピードを出している。登下校時に低学年の児童もいるので、冬場の横断は特に注意が必要		市	児童への指導						
50	5	高原南	妙高高原南小学校から関川の関所道の歴史館へ向かう道路 市道 関川毛祝坂線	急カーブで見通しが悪い。冬場は排雪のダンプが行きかい危険である。		市	児童への指導						
51	1	妙高小	ビワキューオカモトの池(関山2910)関山神社参道と県道関山・中郷線の交差点箇所 県道 関山・中郷線 市道 関山(T)燕線	大雨の時、水があふれていることがある(冬期間と火祭りのときは、上に囲いがある。夏場はない。)低学年児童の通学路であり、ビワキューオカモト付近では、一人になる。		県市	児童への指導						
52	2	妙高小	葎生入り口付近県道(葎生294番地子) 県道 大原関山停車場線 市道 東町高峯線	交通量が多く、県道に面している。→県道に出るまでの路側帯が消えかかっており、県道へ出てからは路側帯一面(5mほどの区間)まで藪になる。		県・市	児童への指導					路肩の除草を実施	
53	3	妙高小	葎生294地子までの高峯516付近から、県道大原関山停車場線までの通学路区間 県道 大原関山停車場線 市道 東町高峯線	民家も街灯も全くない区間がある。		県・市	児童への指導				市道敷の街灯設置については、検討		
54	4	妙高小	祖父竹465までの坂下新田の通学路区間 市道 坂下祖父竹線	民家も街灯も全くない区間がある。		市	町内会に街灯の移動と除草について相談				町内会の意向に基づいた街灯移動の検討		
55	5	妙高小	妙高市妙高支T字路を上中村新田方面へ向かってすぐに右折して駅までの葎生532への通学路区間 市道 高峯1号線	周囲からの見通しが悪く、一人区間である。		市	町内会に除草について相談				柵の破損および街灯切については修繕実施		
56	6	妙高小	妙高小学校グラウンド脇を通り、関山2955付近の右折地点。 市道 大門大坪線	周囲に民家はあるが、倉庫が続き、低学年児童だけの通学路区間である。		市	児童への指導						
57	7	妙高小	妙高小学校グラウンド脇を通り、関山2955付近で児童が右折地点手前。 市道 大門大坪線	周囲に何もなく、低学年児童だけの通学路区間である。		市	児童への指導						

No.	学校No	学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	道路管理者	学校対応	警察対応	市教委対応	市環境生活課対応	市道路管理者	県道路管理者	国道路管理者
58	8	妙高小	妙高小学校正面を直進して突き当たったT字路。 市道 横町線	北沢橋方向には防犯灯があるが、反対側の道には防犯灯がなく暗い。		市	町内会へ関山1432の除草について相談				関山1375付近に防犯灯設置検討		
59	9	妙高小	妙高小学校グラウンド沿いから仲町6方面へ直進した十字路。 市道 仲町西線	北沢橋方向には防犯灯があるが、反対側の道には防犯灯がなく暗い。		市	児童数が減少した将来には、通学路変更も視野に入れる。町内会に関山2927-6の北側の防犯灯付近の除草について相談。						
60	10	妙高小	県道関山停車場線から末広町方面へ逸れ直進し歩道橋を渡った先の栗の木の下。 市道 東町寿町線	周囲に民家はあるが、防犯灯がなく暗い。	関山1773-1付近のごみステーションの樹木が、防犯灯を隠している	市	町内会に関山1773-1付近のごみステーションの樹木の剪定依頼				関山1725-7西側に防犯灯設置検討		
61	11	妙高小	妙高小学校を出て、新井方面国道沿いをすぐに右折した付近。(寿町) 市道 寿町大坪線	降雪期に通学路になるが、街灯がなく暗い。		市	児童への安全指導				降雪時期の現場確認により、対策要検討		