

## 令和2年度 雪による建物被害発生状況

資料2

〔 住 家： 5 全壊： 0 、半壊： 0 、一部損壊： 4 、その他： 1 〕  
 〔 非住家： 9 全壊： 2 、半壊： 4 、一部損壊： 3 〕

No	発生日	住家・ 非住家	建物区分	被害の状況	被害の概要
1	12月 22日	住家	住家	一部損壊	自宅屋根(瓦)の一部が積雪により崩壊したものの。
2	12月 22日	非住家	住家	半壊	下屋が雪の重みで倒壊したものの。
3	12月 28日	非住家	その他	半壊	納屋の屋根が雪の重みで倒壊したものの。
4	12月 下旬	住家	住家	一部損壊	屋根が雪の重みで一部倒壊したものの。
5	1月 4日	非住家	その他	一部損壊	作業小屋の軒先が雪の重みで折れたものの。
6	1月 9日	住家	住家	床下浸水	流雪溝が雪詰まりで溢水し、自宅地下に水が20cm程度流れ込んだものの。
7	1月 10日	非住家	その他	半壊	倉庫の屋根が雪の重みで倒壊したものの。
8	1月 11日	非住家	その他	一部損壊	店舗の軒先が雪の重みで折れたものの。
9	1月 13日	非住家	その他	一部損壊	倉庫の軒先が雪の重みで折れたものの。
10	1月 14日	非住家	その他	半壊	雪の重みで作業所が倒壊したものの。
11	1月 15日	住家	住家	一部損壊	雪留アングルが破損したものの。(詳細調査中)
12	1月 15日	住家	住家	一部損壊	雪下ろしの際に下した雪により窓が破損したものの。
13	1月 15日	非住家	その他	全壊	雪の重みで倉庫が倒壊したものの。
14	1月 15日	非住家	その他	全壊	雪庇などが落下しカーポートが倒壊したものの。